

## Rapport d'expertise

Flexible arrivée 2 CIP cuve 1 N° 5791

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: [contact@flex-key.com](mailto:contact@flex-key.com)

Compte rendu:

L'analyse interne du tuyau met en évidence deux perçages de la couche supérieure du tuyau.

Situés dans la zone de contact avec le flexible 5216 il est possible qu'un flash électrique soit à l'origine du phénomène.

En effet les deux trous présentent un espacement qui pourrait correspondre avec l'écartement des spires métalliques du tuyau.

Il est à noter que le flexible 5216 présente les mêmes trous.


Nous ne pouvons pas affirmer l'origine électrique, néanmoins les marques sont caractéristiques. Il me semble que les cuves sont montées sur des coussins d'air en caoutchouc, peut être serait-il envisageable de contrôler la mise à la masse de la structure pour confirmer nos suspicions et éviter de nouveaux désagréments ?

Il n'y a pas de traces spécifiques dues au frottement des deux flexibles qui se touchent, les mouvements sont réalisés à faibles vitesses et les revêtements des tuyaux adaptés au frottement.

# La marque spécialiste des transferts alimentaires sécurés

Les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions acceptables par le tuyau.

Nous proposons pour le prochain flexible de le réaliser en multial upe 63 selon le plan suivant T5AHAAIJ 0120



La marque spécialiste des transferts alimentaires sécurés

Fait à Assat le 29/09/2022

