Flex Key
tracer, sécuriser ...

La marque spécialiste des transferts alimentaires sécures

Rapport d'expertise

Flexible arrivée 1 CIP cuve 3 N° 4328

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau fait apparaître une raideur du flexible.

C'est un signe d'usure .

Les origines possibles de ce type de modification du caoutchouc sont des températures élevées mais surtout des contraintes chimiques très contraignantes.

Il est à noter que le flexible est en place depuis 2016.

Les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions préconisées par le constructeur aussi pour augmenter la durée de vie nous proposons de réaliser le prochain flexible en multidial upe 63 selon le plan suivant T5AHAHAIJ 0120