

## La marque spécialiste des transferts alimentaires sécures

## Rapport d'expertise

Flexible transfert caillé cuve 2 N° 5217

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau fait apparaître une raideur du flexible.

C'est un signe d'usure.

Les origines possibles de ce type de modification du caoutchouc sont des températures élevées mais surtout des contraintes chimiques très contraignantes.

Nous proposons de réaliser le prochain flexible en multidial upe 100 selon le plan suivant T5ANANAIP 0185

Fait à Assat le 29/09/2022