

Rapport d'expertise

Flexible transfert caillée cuve 3 N° 4326

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau fait apparaître une légère raideur du flexible.

C'est un petit signe d'usure bien que le flexible soit en place depuis 2016 .

Les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions préconisées par le constructeur aussi pour augmenter la durée de vie nous proposons de réaliser le prochain flexible en multial upe 100 selon le plan suivant T5ANANAIP 0220

Fait à Assat le 29/09/2022

