

Rapport d'expertise

Flexible arrivée 2 CIP cuve 2 N° 5797

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91


Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau ne fait apparaître à ce jour aucun symptôme d'usure .

Néanmoins, comme les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions acceptables par le tuyau nous proposons de réaliser le prochain flexible en multial upe 63 selon le plan suivant T5AHAIJ 0130

La marque spécialiste des transferts alimentaires sécurés



Fait à Assat le 29/09/2022

Confusion