

Rapport d'expertise

Flexible arrivée 2 CIP cuve 4 N°5736

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau ne fait apparaître aucun signe d'usure du flexible.

Les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions préconisées par le constructeur aussi pour augmenter la durée de vie nous proposons de réaliser le prochain flexible en multial upe 100 selon le plan suivant T5AHAIJ ...

Fait à Assat le 29/09/2022

