

Rapport d'expertise

Flexible arrivée 1 CIP cuve 2 N° 6320

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau ne fait apparaître aucun signe d'usure.

Les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions préconisées par le constructeur aussi pour augmenter la durée de vie nous proposons de réaliser le prochain flexible en multial upe 63 selon le plan suivant T5AHAAIJ 0...

Fait à Assat le 29/09/2022

