

Rapport d'expertise

Flexible arrivée 1 CIP cuve 1

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com


Compte rendu:

L'analyse interne du tuyau est correcte.

Les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions acceptables par le tuyau.

Nous proposons pour le prochain flexible de le réaliser en multial upe 63 selon le plan suivant T5AHAAIJ 0127

La marque spécialiste des transferts alimentaires sécurés



Fait à Assat le 29/09/2022